

empl

europe maghreb pipeline limited

Nota de Operación 11/16

El compresor **TK2002 de la Estación de Compresión de Tánger** se encuentra **INDISPONIBLE** del **01/09/16 al 02/09/16** como consecuencia de unos trabajos de sustitución de la bomba mecánica.

02/09/2016