



europa maghreb pipeline limited

Nota de Operación 19/16

El compresor **TK2002 de la Estación de Compresión de Tánger** se encuentra **INDISPONIBLE** del **17/10/16 al 27/10/16** como consecuencia de:

- Pruebas hidráulicas del filtro separador y trabajos de montaje de un nuevo esquema de bridas 24".
- Inspección y trabajos de revestimiento metálico de la chimenea
- Inspección del filtro cónico a la entrada del compresor

17/10/2016