

empl

europe maghreb pipeline limited

Nota de Operación 4/17

El compresor **TK2002 de la Estación de Compresión de Tánger** se encuentra **INDISPONIBLE** desde el 29/05/2017, con motivo de los trabajos de Overhaul del Generador de Gas.

30/05/2017