

empl

europe maghreb pipeline limited

Nota de Operación 13/17

El compresor **TK2001 de la Estación de Compresión de Tánger** se encuentra **INDISPONIBLE** desde el 28/08/2017, con motivo de los trabajos de Overhaul del Generador de Gas.

28/08/2017