

empl

europe maghreb pipeline limited

Nota de Operación 1/16

El compresor **TK2003 de la Estación de Compresión de Tánger** se encontrará **INDISPONIBLE** del **07/07/16 al 08/07/16** como consecuencia de unos trabajos de inspección de las válvulas de clapeta (24") situadas en el tramo de impulsión de dicho compresor.

04/07/2016