

Nota de Operación 20/16

El compresor **TK2002 de la Estación de Compresión de Tánger** se encuentra **DISPONIBLE**, una vez finalizados los trabajos de:

- Pruebas hidráulicas del filtro separador y trabajos de montaje de un nuevo esquema de bridas 24".
- Inspección y trabajos de revestimiento metálico de la chimenea
- Inspección del filtro cónico a la entrada del compresor

27/10/2016