

empl

europe maghreb pipeline limited

Nota de Operación 9/16

El compresor **TK2004 de la Estación de Compresión de Tánger** se encontrará **INDISPONIBLE** del **30/08/16 al 06/09/16** como consecuencia de las pruebas hidráulicas del filtro separador y de unos trabajos de montaje de un nuevo esquema de bridas 24”.

30/08/2016