

# empl

europe maghreb pipeline limited

## **Nota de Operación 2/17**

El compresor **TK2002 de la Estación de Compresión de Tánger** se encuentra **INDISPONIBLE** desde el 14/02/2017, con motivo de los trabajos de Overhaul del Generador de Gas.

14/02/2017