

empl

europe maghreb pipeline limited

Nota de Operación 16/17

El compresor **TK1001 de la Estación de Compresión de ABM** se encuentra **INDISPONIBLE** del 17/10/2017 al 06/11/2017 por trabajos de mantenimiento.

13/10/2017