

empl

europe maghreb pipeline limited

Nota de Operación 4/18

El compresor **TK2002 de la Estación de Compresión de Tánger** se encontrará **INDISPONIBLE** a partir del 14/04/18, por trabajos de mantenimiento.

10/04/2018