

empl

europe maghreb pipeline limited

Nota de Operación 14/18

El compresor **TK2002 de la Estación de Compresión de Tánger** se encontrará **INDISPONIBLE** hasta el 16/07/18, por trabajos de mantenimiento.

25/06/2018