

empl

europe maghreb pipeline limited

Nota de Operação 4/18

O compressor **TK2002 da Estação de Compressão de Tânger** estará **INDISPONÍVEL** a partir de 14/04/2018 devido a trabalhos de manutenção.

10/04/2018