

empl

europe maghreb pipeline limited

Nota de Operação 15/21

O compressor **TK2002 da Estação de Compressão de Tanger** estará **INDISPONÍVEL** de 24/05/2021 devido a trabalhos de manutenção.

24/05/2021